# 10/578829

# IAP20Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2006

#### 明細書

ワークロールのオンライン研削方法

#### 技術分野

[0001] 本発明は、圧延機の操業中にワークロールを研削するオンライン研削方法に関する。

#### 背景技術

- [0002] 圧延機の操業中にワークロール(以下単にロールとも称す)を研削し、圧延によって 生じるワークロール表面の凹凸をなくすことによって1本のロールによって圧延できる 生産量(ロール単位)を増大させるオンラインロール研削装置は、従来から連続熱間 圧延工程(HOT)における仕上圧延機などに用いられている。
- [0003] すなわち、板圧延機のワークロールは、鋼板を圧延すると鋼板に接触する部分の みが摩耗し、鋼板に接触しない非圧延部分との間に摩耗段差が生じる。この摩耗段 差が発生したロールを用いて摩耗幅以上の幅を有する鋼板を圧延すると、板厚精度 や平坦度を悪化させるという問題があった。
- [0004] そこで、広幅の板から狭幅の板の順に圧延するなど圧延スケジュールを制約する 必要が生じていた。しかし、オンラインロール研削装置を設置すれば、圧延の進行に 伴って増大する摩耗段差を圧延中に逐次研削・除去することが可能となるため、前 記制約を撤廃してロール単位を増大させることができる。
- [0005] オンラインロールの研削装置においては、回転砥石(以下単に砥石とも称する)の 破損や研削装置の故障を回避するために、圧延材の圧延機への噛込み時および噛 抜け時を避けた限られた時間内に非圧延部の摩耗段差を研削除去しなければならない。
- [0006] そこで、効率的に摩耗段差を研削除去するためには、研削能力の高い砥石を用いるとともに、実研削時間をできる限り長く確保する必要がある。
- [0007] 圧延材の圧延機への噛込み・噛抜けの衝撃で発生する振動によってロールと砥石が接触して砥石が破損しないよう、非研削時は、砥石はロール表面から10mm~20mm程度離れて待機している。

## BEST AVAILABLE COPY

- [0008] そして、研削可能なタイミングになったときに、砥石は前進を開始しロールにタッチ した後、予め設定した研削押付負荷になると研削を開始するが、実研削時間を長く 確保するためには、砥石の前進開始から前記設定研削押付負荷になるまでの研削 準備時間を短縮する必要がある。つまり、砥石前進速度を大きくする必要がある。
- [0009] 砥石の研削能力はロールへの押付荷重によって変化するため、研削中は、押付荷重を内蔵されたロードセルによって検出し、砥石の押付量を制御して押付荷重をコントロールする必要があり、その研削装置の構造や基本的な制御方法は、例えば、特許文献1に開示されている。
- [0010] その方法は、基本的にはロールのプロファイルを維持するために一定押付負荷で研削し、一定の深さを研削する。意図的にプロファイルを変更する場合は、ロールの部位に応じて押付荷重を変更し研削深さを制御するものである。
- [0011] しかし、この従来の方法は、研削開始の際に、砥石を高速で前進移動させると、急速に押付荷重が増加し、研削押付荷重の設定値を大きくオーバーして過研削になったり、場合によっては砥石が破損するという問題点があった。
- [0012] 特に、従来の連続熱間圧延工程の圧延機におけるオンライン研削では、60秒~1 20秒の比較的長い圧延材噛込み中に研削を行うため研削時間に余裕があり、研削 準備時間を短縮するニーズは低かった。したがって、過研削や砥石破損を防止することを優先し、待機位置から低速で砥石を前進させてロールにタッチさせる方法を採用していた。

)

- [0013] しかし、例えば板厚が6mm以上の厚板を圧延する場合は、1基あるいは2基の圧延機による間欠圧延となるため、圧延材を噛込んで圧延している時間は最大でも10 秒程度であり、ロール研削を一気に完了することはできず、研削可能なタイミングとしては、鋼板の圧延方向を変更するターン時またはアイドル時しかない。
- [0014] なお、アイドル時とは、先行被圧延材の圧延が完了し、後行被圧延材の噛込を待っている状態でロールを空運転している時間をいい、20秒前後の短い時間である。
- [0015] そこで、ロール研削時間をできる限り長く確保しつつ、砥石のワークロールへの押付負荷が設定研削押付負荷を超えるオーバーシュートを低減することによって、過研削や砥石破損を防止するオンラインロール研削方法を実現する必要があった。

[0016] 特許文献1:特開平08-309411号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0017] そこで、本発明は、回転砥石の前記研削準備時間ができる限り短く、かつ、回転砥石のワークロールへの押付負荷が設定研削押付負荷を超えるオーバーシュートを低減することができるワークロールのオンラインロール研削方法を提供することを課題とする。

課題を解決するための手段

- [0018] 本発明は、前記課題を解決するためになされたものであり、その手段は、
  - (1)圧延機のワークロールに弾性を有する回転砥石を押付けて研削するワークロールのオンライン研削方法であって、前記回転砥石がワークロールに接触した後、該回転砥石の押付負荷が予め設定した設定負荷Fになった際に、該回転砥石の前進速度を減速させて、前記回転砥石のワークロールへの押付負荷Fが設定研削押付負荷F。を超えるオーバーシュートを低減することを特徴とするワークロールのオンライン研削方法である。
- [0019] (2)前記予め設定した負荷Fが下記(A)式を満足する範囲の値であることを特徴とする手段(1)に記載のワークロールのオンライン研削方法である。

 $F \leq F_0 - K \times V1 \times \Delta t \cdots (A)$ 

ここに、F:設定負荷[N]、

F<sub>a</sub>:設定研削押付負荷[N]、

K: 砥石バネ剛性[N/mm]、

V1: 減速前の砥石の前進速度[mm/s]、

Δt:制御遅れ時間[s]

[0020] (3)前記回転砥石の減速後の前進速度V2が、下記(B)式を満足することを特徴とする手段(1)または(2)に記載のワークロールのオンライン研削方法である。

0.  $6 \times (S \times F_0 / (K \times \Delta t)) \leq V2 \leq S \times F_0 / (K \times \Delta t) \cdot \cdot (B)$ 

ここに、V2:回転砥石の減速後の前進速度[mm/s]、

S:設定研削押付負荷F<sub>0</sub>に対する許容オーバーシュート量の比率、

K: 砥石バネ剛性[N/mm]、

Δt:制御遅れ時間[s]

#### 発明の効果

[0021] 本発明によれば、弾性を有する回転砥石がワークロールに接触して、予め設定した設定負荷Fになった段階で、該回転砥石の前進速度を減速することによって、回転砥石のワークロールへの押付負荷が設定研削押付負荷を超えるオーバーシュート量を低減してオーバーシュートを許容値以内にすることができるので、ワークロールの過研削、回転砥石の破損を防止することが可能になるなど、産業上有用な著しい効果を奏する。

#### 図面の簡単な説明

[0022] [図1]本発明のオンラインロール研削方法の実施形態を例示する図であり、圧延機を側面から見た断面図である。

[図2]従来のオンラインロール研削方法におけるオーバーシュートを例示する図である。

[図3]従来のオンラインロール研削方法における回転砥石の前進速度が遅い場合の押付荷重の変動を例示する図である。

[図4]本発明のオンラインロール研削方法における押付速度と押付荷重の変動を例示する図である。

#### 符号の説明

- [0023] 1 ワークロール
  - 2 バックアップロール
  - 3 ロール研削装置

発明を実施するための最良の形態

[0024] 本発明を実施するための最良の形態について、図1乃至4を用いて詳細に説明する。

本実施形態においては、被圧延材の代表例として厚鋼板について説明する。

[0025] 図1は、本発明のオンライン研削方法の実施形態を例示する図である。

図1において、1はワークロール、2はバックアップロール、3はロール研削装置を示す。

本実施形態においては、上下のワークロール1のそれぞれに左右一対、合計4台のロール研削装置3が設けられており、図1に示すように、回転砥石3aをワークロール1の表面に押付けながらロール軸方向に移動させることによってワークロール1の表面を研削することができる。

図1に示すように、回転砥石3aをロールに押付け、 $\Delta h$ の砥石たわみ量変化が生じれば砥石押付荷重は $\Delta F$ 変化する。

- [0026] 図2は、従来のオンラインロール研削方法における回転砥石の前進速度が速い場合の押付荷重の変動を例示する図であり、回転砥石がワークロールに接触した後も、速い速度で回転砥石を前進させると、前記研削準備時間は短くなる。しかし、押付荷重は急速に上昇し、押付荷重のフィードバック制御の遅れによって設定研削押付負荷であるF。を超えて許容値以上のオーバーシュートが発生するため、過研削や回転砥石の破損の原因となるものである。
- [0027] また、図3は、回転砥石の前進速度が遅い場合の押付荷重の変動を例示する図であり、回転砥石の前進速度を、遅く設定しておけば、前述のような許容値以上のオーバーシュートは発生しないが、設定研削押付負荷F<sub>0</sub>に到達するまでの研削準備時間が長くかかるので、所定の研削を行うために必要な研削時間が長くなる。
- [0028] このため、本発明者等は、前記押付荷重のフィードバック制御の遅れがあっても、 許容値以上のオーバーシュートを発生させずに短時間に設定研削押付負荷F<sub>0</sub>まで 到達する方法について検討した。
- [0029] まず、回転砥石の砥石バネ剛性をK[N/mm]、砥石の押付量(たわみ量)変化を  $\Delta h$  [mm]とすると、図1に示す押付荷重変化:  $\Delta F[N]$  は、

$$\Delta F = K \times \Delta h$$
 ···(1)  
となる。

そして、回転砥石を待機位置から前進させ、ワークロールにタッチさせるときの前進速度をV1[mm/s]とすれば、ワークロールにタッチした後からの経過時間を $\Delta t[s]$ とすると回転砥石の押付量変化:  $\Delta h[mm]$ は、

 $\Delta h = V1 \times \Delta t \qquad \cdots (2)$ 

で表されるので、ワークロールにタッチした後の押付荷重の変化は、

 $\Delta F = K \times V1 \times \Delta t \cdots (3)$ 

となる。

- [0030] したがって、回転砥石が高剛性であるほど、あるいは前進速度が速いほど短時間で押付荷重が増大することとなる。また、前進速度が速いほど制御の遅れから大きくオーバーシュートする。
- [0031] ここで(3)式からわかるように、回転砥石の剛性を小さくすることで押付荷重の急増 を低減できるが、研削による押付荷重で回転砥石が塑性変形しないように、回転砥 石の剛性は研削能力に必要な押付荷重から制約される。
- [0032] 制御の遅れは、荷重検出のサンプリング時間、モータの制御特性などによって生じる。したがって、回転砥石を高速前進させても過荷重が発生しないように、制御の遅れを補償する目的でワークロールにタッチした後の押付荷重が設定研削押付荷重F。に到達する前に前進速度を減速させる必要がある。制御上の遅れ時間 Δ tが既知であれば、その遅れ時間を考慮して許容値以上のオーバーシュートを防止するためには回転砥石の前進速度を変更する時点の設定負荷Fを(4)式に示す値とすればよい。

 $F \leq F_0 - K \times V1 \times \Delta t \cdots (4)$ 

- [0033] しかし、回転砥石の砥石バネ剛性Kは一般的に1000N/mmから3000N/mmであるため、5mm/sの前進速度で回転砥石を押付けると、荷重検出のサンプリング時間を10msecとすれば、サンプリング毎に50Nから150Nの荷重変化が発生することになる。この荷重変化は砥石の設定研削押付負荷Fが500Nから2000Nが一般的であることを考慮すると比較的大きいため、許容値以上のオーバーシュートを確実に防止するには上記(4)式で示す設定負荷Fを越す前に回転砥石の前進速度を減速するように負荷設定するのが好ましい。
- [0034] そして、減速後の回転砥石は、その速度V2で前進して設定研削押付負荷F<sub>0</sub>を検 知すると停止するものである。この際にも前記制御の遅れが生じるために、前記許容 値以上のオーバーシュートが発生する恐れがあるために、制御遅れ時間 Δ t、設定

研削押付負荷F。に対する許容オーバーシュート量の比率S等を考慮して下式(5)で 算定した範囲内で、かつ、上限に近い値の前進速度にすることが好ましい。

0.  $6 \times (S \times F_0 / (K \times \Delta t)) \leq V2 \leq S \times F_0 / (K \times \Delta t) \cdot \cdot (5)$ 

また、この減速後の回転砥石の前進速度V2の下限 $\epsilon$ 0.  $6\times (S\times F_0/(K\times \Delta t))$  としたのは、これ以下では設定研削押付負荷 $F_0$ に達するまでの時間が不必要に長くなるからである。

- [0035] 図4に示すように、回転砥石がワークロールに接触するまでは、回転砥石の前進速度を5mm/sとし、回転砥石がワークロールに接触した後に、例えば、押付荷重が100 O(N)に達した段階で、回転砥石の前進速度を5mm/sから1mm/sに減速させることによって、回転砥石のワークロールへの押付負荷が設定研削押付負荷F。(1500N)を超えるオーバーシュートを低減して、許容オーバーシュート範囲内に収めつつ、設定研削押付負荷F。への到達時間(研削準備時間)を短くすることができる。実施例
- [0036] 本発明におけるワークロールのオンライン研削方法の実施例を表1に示す。 [表1]

=	_	_	_	_	τ-	_	_	_
既石磁机		業	# T	## #	#	#	有り	Ī
(m) ₹	包製水	3	9	3	C	9	4	-
研削深さ	日体体	c	9	c	6	6		٦
N	安相信	ಜ	0	0	120	8	200	S.
エゾージュ	田田	0.1	0.	0.1	0.1	0.0	0.1	- 0
<u>+</u>	1	120	150	150	150	150	150	150
記名野党芸芸		9	3	1.5	c	ſ	3	2
<b>机度V2 (m/s</b>	安全任	-	0.5	-	-	9.1	5	-
英語体の世紀が	針笠債	0.9~1.5	0.42~0.7	0.9~1.5	0.9~1.5	0.9~1.5	0.9~1.5	21200
強温性の前温速度	VI [m/s]	2	5	2	2	2	5	-
1/mm]	散定值	1000	00+	300	1100	200	,	•
減速開始押作	計算値	1500 1000 1000	200	200	1000	1000	1000	1000
<b>股定研削押付負荷</b>	F0 [N/mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
磁石剛性 股定研削	K(N/mm)	1000	2000	1000	1000	1000	200	2000
_		-	~	೯	Ξ	7		7
区		免明例	-		比较知		法米室	

)

/

- [0037] 本発明1~3は、回転砥石の前進速度の減速を開始する設定負荷Fを請求項2の計算式(A)を満足し、かつ、減速後の前進速度も請求項3の計算式(B)を満足する速度としたので、研削準備時間も短く、オーバーシュートも殆どなく、かつ、回転砥石の破損の発生もなく研削を開始できた。
- [0038] 比較例1は、本発明の請求項2の比較例であり、回転砥石の前進速度を減速開始 する設定負荷Fが請求項2の計算式(A)を満足しなかった(計算値より大きい設定負 荷とした)例であり、オーバーシュート量が許容値内であるが大きなものとなった。 比較例2は、本発明の請求項3の比較例であり、回転砥石の減速後の前進速度V2 が請求項3の計算式(B)を満足しなかった(計算値より若干速い速度とした)例であり、オーバーシュート量が許容値内ではあるが大きなものとなった。

)

- [0039] また、従来例1は、回転砥石の前進速度を5mm/sのまま減速させなかった例であり、オーバーシュート量を許容値内に収めることができるロールタッチ部で過荷重となって狙い以上に深く研削するとともに、砥石変形が大きく、亀裂が発生した。 従来例2は、回転砥石の前進速度を最初から1mm/sの低速に設定したままとした 例であり、オーバーシュートの発生はなかったが、研削準備時間が長くなった。 産業上の利用可能性
- [0040] 本発明に係るワークロールのオンライン研削方法は、連続熱間圧延設備の仕上圧 延機に用いて好適である。

#### 請求の範囲

- [1] 圧延機のワークロールに弾性を有する回転砥石を押付けて研削するワークロールのオンライン研削方法であって、前記回転砥石がワークロールに接触した後、該回転砥石の押付負荷が予め設定した設定負荷Fになった際に、該回転砥石の前進速度を減速させて、前記回転砥石のワークロールへの押付負荷が設定研削押付負荷F。を超えるオーバーシュートを低減することを特徴とするワークロールのオンライン研削方法。
- [2] 前記予め設定した負荷Fが下記(A)式を満足する範囲の値であることを特徴とする 請求項1に記載のワークロールのオンライン研削方法。

 $F \leq F_0 - K \times V1 \times \Delta t \cdots (A)$ 

ここに、F:設定負荷[N]、

)

)

F<sub>a</sub>:設定研削押付負荷[N]、

K: 砥石バネ剛性[N/mm]、

V1:減速前の砥石の前進速度[mm/s]、

Δt:制御遅れ時間[s]

[3] 前記回転砥石の減速後の前進速度V2が、下記(B)式を満足することを特徴とする 請求項1または請求項2に記載のワークロールのオンライン研削方法。

0.  $6 \times (S \times F / (K \times \Delta t)) \le V2 \le S \times F / (K \times \Delta t) \cdot \cdot \cdot (B)$ 

ここに、V2:回転砥石の減速後の前進速度[mm/s]、

S:設定研削押付負荷F<sub>0</sub>に対する許容オーバーシュート量の比率、

K: 砥石バネ剛性[N/mm]、


Δt:制御遅れ時間[s]

### 要約書

回転砥石のワークロールへの押付負荷が設定研削押付負荷を超えるオーバーシュートを低減することができるワークロールのオンラインロール研削方法を提供する。そのために、圧延機のワークロール(1)に弾性を有する回転砥石(3a)を押付けて研削するワークロールのオンライン研削方法であって、前記回転砥石(3a)がワークロール(1)に接触した後、該回転砥石(3a)の押付負荷が予め設定した設定負荷Fになった際に、該回転砥石(3a)の前進速度を減速させて、前記回転砥石(3a)のワークロール(1)への押付負荷が設定研削押付負荷 $F_0$ を超えるオーバーシュートを低減する。


ì


[図1]



[図2]

)





2.0

2.5


3.0

[図4]

0.0

0.5

1.0



1.5

ロールタッテ後の経過時間(sec)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
☐ other:				

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.